

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य: -

देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्म निर्भर मंदिरों का जीर्णोद्धार एवं विकास करवाया जाना है। जिनका विवरण निम्नानुसार

| क्र० स० | मंदिर का नाम | अनुमानित व्यय (करोड में) | विवरण | नवीन निर्माण | चार दिवारी |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1 | रा.आ.नि. धर्मशाला डूगरेशवर जी वाराणसी | 1.5 | धर्मशाला का निर्माण प्रस्तावित है। | | |
| 2 | रा.आ.नि.मंदिर श्री गोगाजी गोगामेडी भादरा हनुमागढ़ | 10 | | निर्माण एवं मंदिर के सामने मंदिर से मुख्य रोड का | |
| 3 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री जगत शिरोमणी जी उदयपुर | 1.5 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 4 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री वृन्दावन चन्द्रमा जी उदयपुर | 1.5 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 5 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री गोकुल चन्द्रमा जी उदयपुर | 1.5 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 6 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री श्यामसुन्दर जी उदयपुर | 1.5 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 7 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री बैजनाथ महादेव जी सीसारमा उदयपुर | 2 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 8 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री चतर्भुज जी भटेवर जिल उदयपुर | 1 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 9 | उदयपुर | 3 | कार्य पानी की व्यवस्था मंदिर के सभी कमरों का | | |
| 10 | जिला उदयपुर | 1 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 11 | चितौडगढ़ | 5 | कार्य पानी की व्यवस्था मंदिर के सभी कमरों का | | |
| 12 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री तेजानन्द बिहारी जी सलुम्बर | 2 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 13 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री उदयश्याम जी उदयसागर की पाल उदयपुर | 2 | कार्य/यात्रियों की सुविधा हेतु टीनशेड का निर्माण | | |
| 14 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री हरदेव जी गणेश जी, करौली | 0.4 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |
| 15 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री नूरसिंह जी सीताबाड़ी करौली | 0.5 | संपूर्ण मंदिर का जिर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |
| 16 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री रघुनाथ जी गंगापुर सिटी | 0.5 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |
| 17 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री प्रताप नवल बिहारी जी करौली | 0.6 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |
| 18 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री राधागोपाल जी करौली | 0.6 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |
| 19 | भीलवाड़ा | 3.72 | कार्य पानी की व्यवस्था मंदिर के सभी कमरों का | | |
| 20 | श्री राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री बिहारी जी,ग्राम डेहरा,भरतपुर | 0.5 | | मंदिर जीर्ण शीर्ण होने से मंदिर का नव निर्माण कार्य | |
| 21 | राजकीय आत्म निर्भर मंदिर श्री मोहन जी कवलदास,सर्वाफा गली, भरतपुर | 0.5 | | मंदिर जीर्ण शीर्ण होने से मंदिर का नव निर्माण कार्य | |
| 22 | राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री बृजलौठाद जी, अटलबंध भरतपुर | 0.6 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | | |

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--|
| 23 | राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री बालानन्द जी, भरतपुर | 0.5 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | |
| 24 | राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री मठ सुमेरगिरी जी, करौली | 0.6 | संपूर्ण मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य | |
| | योग:- | 42.52 | 42.52 (राशि करोड़ो में) | |